

附件

## 湖北省建筑起重机械“一体化”企业清退 及降级名单（2024年第一批）

序号	企业名称	级别	处理建议	处理原因
武汉市				
1	武汉市和源建筑机械设备有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 15 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
2	武汉市黄陂新隆建筑机械有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 0 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
3	湖北长安建设集团股份有限公司	二级	清退	该企业可租赁设备数为 0 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
4	武汉赛敏建筑设备有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 4 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
5	武汉万达兴建筑机械设备有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 0 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
6	武汉赢鑫建设工程有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 13 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
7	武汉凯宏机械设备租赁有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 3 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
8	湖北顺吉秋源建设有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 7 台，不满足最低等级安全技术条件要求。

9	江西省五安建筑机械设备有限公司	二级	清退	该企业可租赁设备数为 0 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
10	武汉鑫亿和机械设备有限公司	二级	清退	该企业可租赁设备数为 15 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
11	武汉科安建机设备租赁有限公司	三级	清退	施工现场存在群塔施工作业安全距离不足、专用配电箱内漏电保护器参数不符合要求和起重臂连接销轴一处开口销未安装等重大隐患。
12	武汉宏达盛世建设机械有限公司	三级	清退	施工现场存在起升卷筒钢丝绳排升不齐、司机室内风速仪未通电和塔机起重臂臂长与配重不符等重大隐患。
13	武汉巨力泰设备租赁有限公司	二级	清退	施工现场存在平台散落零部件未及时清理且护栏固定开口销未安装、月检维保记录滞后、司机室内风速仪未通电和塔机臂长与群塔方案不符等重大隐患。
14	武汉建发机械设备租赁有限公司	二级	清退	施工现场存在危险吊装作业、起升钢丝绳变形，索具钢丝绳编织长度不足、塔机安全过道搭设不符合要求和司机室底部结构锈蚀严重等重大隐患。
15	武汉红亿来机械设备有限公司租赁有限公司	三级	清退	施工现场存在进料门机械锁及进出料门电气开关均失效、天窗限位开关失效、月检维保记录滞后等重大隐患。
16	浙江省建设工程机械集团有限公司	一级	清退	施工现场存在力矩限制器失效、塔机照明采用铁丝固、吊索钢丝绳断丝达到报废标准等重大隐患。

17	武汉源晟瑞合建筑 机械设备有限公司	三级	清退	施工现场存在底部进出口防护棚 缺失、底部防护围栏门机电连锁装 置失效等重大隐患。
18	甘肃桃园机械设备 有限公司	二级	降为 三级	该企业可租赁设备数为 34 台。不 满足二级“一体化”企业安全技术 条件要求。
19	武汉鼎盛天成工程 机械租赁有限公司	二级	降为 三级	该企业可租赁设备数为 25 台，不 满足二级“一体化”企业安全技术 条件要求。
<b>襄阳市</b>				
20	襄阳兴阳建筑设备 租赁有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 5 台，不满 足最低等级安全技术条件要求。
21	襄阳李王建筑设备 有限公司	二级	清退	该企业可租赁设备数为 1 台，不满 足最低等级安全技术条件要求。
22	湖北盘宇机械有限 公司	二级	清退	该企业可租赁设备数为 2 台，不满 足最低等级安全技术条件要求。
23	襄阳市铭顺机械设 备有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 5 台，不满 足最低等级安全技术条件要求。
24	襄阳星安工程设备 有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 5 台，不满 足最低等级安全技术条件要求。
<b>宜昌市</b>				
25	中国核工业第二二 建设有限公司	一级	清退	该企业可租赁设备数为 7 台，不满 足最低等级安全技术条件要求。

孝感市				
26	湖北新南洋建设工程有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 0 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
27	湖北易成机械设备租赁有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 16 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
荆州市				
28	荆州市金隆建设工程有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 15 台，不满足最低等级安全技术条件要求。
29	湖北望新机械设备租赁有限公司	二级	清退	2023 年 8 月 13 日，在荆州市江陵县妇幼保健院母子托育中心项目发生一起起重伤害事故。
恩施州				
30	湖北康禾茂特设备安装有限公司	三级	清退	该企业可租赁设备数为 0 台，不满足最低等级安全技术条件要求。